

Fecha de llenado: 18 de marzo de 2025

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

NO.	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			SIGNIFICANCIA
							TIEMPO DE EXPOSICIÓN	NO. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LA INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS	
1	Taller de Cárnicos	Prácticas diversas que utilizan carne, ingredientes orgánicos, sustancias químicas grado alimentario y equipo industrial	Uso de equipos de corte	Lesiones con equipos punzo cortantes		X	5	3	1	1	1	1	27
			Uso de objetos a altas temperaturas	Quemaduras de primero o segundo grado a los usuarios	X	X	5	3	1	1	1	2	36
2	Taller de Lácteos	Prácticas diversas que utilizan leche, entre otras sustancias, sustancias químicas grado alimentario y equipo industria	Uso de equipos eléctricos y presión mecánica (prensa)	Descarga eléctrica, mutilación o lesión en manos o pies	X	X	5	1	1	1	1	3	35
			Uso de equipos a base de vapor	Quemaduras de primero o segundo grado por exposición al vapor		X	5	3	1	1	1	2	36
			Uso de parrilla con gas LP	Quemaduras de primero o segundo grado a los usuarios	X	X	5	3	1	1	1	2	36
				Intoxicación por inhalación de gas		X	5	3	1	1	1	2	36
			Pisos mojados por uso de lavado y limpieza de equipos	Golpes, esguinces, fracturas por caída		X	5	3	1	3	1	1	45
Uso de prensa neumática	Lesiones en los dedos de las manos	X	X	5	3	1	1	1	1	27			
3	Taller de frutas y hortalizas	Prácticas diversas que utilizan frutas, verduras, entre otros vegetales, sustancias químicas grado alimentario, agua y equipo industrial	Uso de parrilla con gas LP	Incendio, quemaduras	X		5	3	1	1	1	2	36
				Intoxicación por inhalación de gas		X	5	3	1	1	1	2	36
			Uso de molino triturador pulverizador y tamizador para extracción	Atrapamiento de extremidades superiores, cabello y ropa olgada	X	X	5	3	1	1	1	3	45
			Pisos mojados por uso de lavado y limpieza de equipos	Golpes, esguinces, fracturas por caída		X	5	3	1	1	1	1	27
			Uso de equipos a base de vapor	Incendio, quemaduras	X	X	5	3	1	1	1	2	36
			Cables y contactos eléctricos mal instalados	Quemaduras, lesiones por descargas eléctricas, electrocutamiento o muerte	X	X	5	3	1	1	1	1	
				Uso de equipo ue desprende vapores de solventes y potencial derrame de aceite (Torre de Reacción)	Golpes, esguinces, fracturas por caída		X	5	3	1	3	1	1
			Intoxicación por inhalación de vapores			X	5	3	2	1	1	1	
Uso de equipos de aire caliente y a presión para el secador por aspersión	Cortaduras con objetos filosos (cuchillos)	X	X	5	3	1	1	1	1	27			



Fecha de llenado: 18 de marzo de 2025

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

NO.	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			SIGNIFICANCIA
							TIEMPO DE EXPOSICIÓN	NO. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS	
4	Laboratorio de Química	Prácticas diversas que utilizan sustancias químicas y equipo especializado	Uso de sustancias químicas	Intoxicación por inhalación de sustancias químicas, irritación de la piel, quemaduras, explosiones e incendio		X	5	3	1	1	3	2	54
			Uso de material de vidrio	Cortaduras		X	5	3	1	1	1	1	27
			Uso de gas LP	Quemaduras de primero o segundo grado a los usuarios	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Uso de equipos de alta temperatura	Quemaduras de primero o segundo grado por contacto de superficie caliente	X	X	5	3	1	1	1	1	27
5	Laboratorio de ciencias biológicas	Prácticas diversas que utilizan sustancias orgánicas para el desarrollo de microorganismos y equipo especializado	Manipulación de microorganismos	Quemadura de segundo o tercer grado por contacto con flama del mechero		X	5	3	1	1	3	1	45
			Uso de sustancias químicas	Intoxicación por inhalación de sustancias químicas, irritación de la piel, quemaduras, explosiones e incendio		X	5	3	1	1	3	1	45
			Uso de equipos de alta temperatura	Quemaduras de primero o segundo grado por contacto de superficie caliente	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Exposición de fuentes de luz ultravioleta	Quemaduras de primero o segundo grado por exposición	X	X	5	3	1	1	3	1	45
			Uso de gas LP	Quemaduras de primero o segundo grado a los usuarios	X	X	5	3	1	1	1	1	27

Fecha de llenado: 18 de marzo de 2025

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

NO.	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			SIGNIFICANCIA
							TIEMPO DE EXPOSICIÓN	NO. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS	
6	Edificio III Laboratorio de análisis de alimentos	Prácticas diversas que utilizan sustancias químicas, grado alimentario y no alimentario y equipo especializado	Uso de sustancias químicas	Intoxicación por inhalación de sustancias químicas, irritación de la piel, quemaduras, explosiones e incendio		X	5	3	1	1	3	2	54
			Uso de material de vidrio	Cortaduras		X	5	3	1	1	1	1	27
			Área de resguardo de materiales (equipos), sin uso pero potencialmente se utiliza por necesidad de la práctica (no hay control)	Intoxicación por inhalación de sustancias químicas, irritación de la piel, quemaduras, explosiones e incendio		X	5	3	1	1	3	1	45
			Uso de gas LP	Quemaduras de primero o segundo grado a los usuarios, intoxicación por inhalación	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Manejo de ácidos en el laboratorio de análisis de alimentos (extractor)	Quemaduras de primero o segundo grado, Intoxicación por inhalación, irritación de la piel, explosiones e incendio		X	5	3	1	1	3	1	45
			Uso de equipos de alta temperatura	Golpes o lesiones	X	X	5	3	1	1	1	1	27
7	Laboratorio de análisis instrumental	Prácticas diversas que utilizan sustancias químicas y equipo especializado	Uso de sustancias químicas	Irritación de vías respiratorias por inhalación de sustancias corrosivas		X	5	3	1	1	3	2	54
8	Talleres de Arquitectura Edificio Centro de Información planta baja	Ejercicios de dibujos, trazos, cortes de cartón sobre mesas de trabajo	Sobrecalentamiento del sistema eléctrico limitado por uso de equipo de computo portatil y equipo de proyección	Descarga eléctrica, quemaduras	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Mobiliario de gran dimensión con aristas en angulo recto	Golpes o lesiones	X	X	5	3	1	1	1	1	27

Fecha de llenado: 18 de marzo de 2025

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

NO.	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			SIGNIFICANCIA
							TIEMPO DE EXPOSICIÓN	NO. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS	
9	Laboratorio de Metrología	Prácticas de metrología y normalización	Uso de equipos de medición de CNC	Golpes, lesiones y contusiones	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Goteras en el techo	Descarga eléctrica, daño a los equipos	X		5	3	1	1	1	2	36
10	Laboratorio de Física/Electricidad y Electrónica	Prácticas académicas diversas con prototipos didácticos para demostración de leyes de la física	Uso de equipos eléctricos a 220v	Descarga eléctrica y posible fibrilación ventricular, lesiones como quemaduras	X	X	1	2	1	1	1	2	16
			Caída de objetos por mala manipulación	Aplastamiento de extremidades inferiores	X	X	1	2	1	1	1	1	12
11	Laboratorio de Hidráulica y Neumática	Prácticas de simulación, diagramas y realización de circuitos hidráulicos y neumáticos	Uso de equipos eléctricos	Descarga eléctrica y posible fibrilación ventricular, lesiones como quemaduras, golpe en cara y cuerpo al caer		X	5	2	3	1	1	2	40
12	Laboratorio de Manufactura Electromecánica	Prácticas de simulación y maquinado de piezas con diferentes tipos de materiales	Uso de energía eléctrica	Descarga eléctrica, incendio	X		5	3	1	1	1	1	27
			Golpes con brazo robótico	Golpes, lesiones y contusiones	X	X	1	3	1	1	1	1	15
13	Laboratorio de Concretos y Suelos Edificio VIII planta baja	Ensayos de especímenes de concreto para prueba de resistencia, fluidez y características	Uso de herramientas punzocortantes	Cortaduras, daño en extremidades superiores		X	1	3	1	1	1	1	15
			Uso de parrilla de gas L.P. para el manejo de material plastificante base azufre en estado solido-liquido-solido	Intoxicación por inhalación de azufre y/o quemaduras.	X	X	1	3	1	1	1	2	20
14	Taller de Artes Plásticas Edificio VIII planta baja	Elaboración de modelos a escala de edificios	Uso de herramientas punzocortantes ligeras y uso de solventes para pinturas acrílicas base agua y/o aceite	Cortaduras, daño en extremidades superiores e intoxicación por inhalación de solventes		X	1	3	1	1	1	1	15

Fecha de llenado: 18 de marzo de 2025

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

NO.	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						SIGNIFICANCIA
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			
							TIEMPO DE EXPOSICIÓN	NO. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS	
15	Edificio IV (Aulas, sala de juntas, cubículos y oficinas)	Actividades académicas y administrativas	Cable expuesto en perfil de ventana	Descargas electricas	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Baños planta baja para discapacitados sin puerta ni soporte	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X	X	5	2	1	1	1	1	24
			Puerta de servicio de baños planta alta y planta baja expuesta	Descargas electricas	X	X	5	2	1	1	1	1	24
			Falta puerta al baño de discapacidad de mujeres platana alta	Acoso y hostigamiento	X	X	5	2	1	1	1	1	24
			Algunas ventanas que dan al exterior, no tienen el seguro	Urto de pantallas	X		5	3	1	1	1	1	27
			Contactos eléctricos a piso y sobrecargados	Quemaduras, lesiones por descargas electricas, electrocutamiento o muerte	X	X	5	3	1	1	1	1	27
16	Estacionamientos	Asenso y desenso de peatones (Institucional)	Control de la cantidad de espacios de autos y motos	Accidentes, confrontaciones	X		5	5	1	1	1	1	33
			No hay control de los autos que entran y salen	Accidentes, confrontaciones	X		5	5	1	1	1	1	33
			Se utiliza como paso peatonal	Accidentes, atropellamientos	X	X	5	5	1	1	1	1	33
17	Almacén de Topografía Edificio VIII planta baja	Almacenaje y limpieza de equipo topográfico y accesorios, recarga de baterías de equipo topográfico y de comunicación	Artículos mal acomodados	Golpes, esguince o fracturas	X		5	1	1	3	1	1	35
18	Edificio VIII (Aulas, cubículos, sala de juntas y oficinas)	Actividades académicas y administrativas	Escalera hacia el techo del edificio sin puerta de seguridad	Golpes, esguince o fracturas	X		5	3	1	3	3	1	
			Ubicación inadecuada de extensiones para conexión de equipos	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	3	1	3	1	1	45

Fecha de llenado: 18 de marzo de 2025

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

NO.	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			SIGNIFICANCIA
							TIEMPO DE EXPOSICIÓN	NO. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS	
19	Edificio VI (centro de cómputo)	Prácticas con equipo de cómputo	Contactos expuestos y orificios sin tapar en piso del Laboratorio de Redes	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X	X	5	5	1	1	1	1	33
			Plafón dañado por goteras en pasillo de planta alta, así como plafones mal colocados y ausencia de plafones en pasillos de ambas plantas (baja y alta)	Golpes, esguinces, fracturas por caída		X	5	5	1	1	1	1	33
			Baños para discapacitados sin garantía de accesibilidad y seguridad	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	1	1	1	1	1	21
			Separadores de mijitorios sueltos	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	5	1	1	1	1	33
		Alumbrado de edificio	Lámparas fundidas, con mala calidad de iluminación y micas de las lámparas movidas en pasillo de la planta alta y baja	Cortos circuitos	X		5	5	1	1	1	1	33
20	Laboratorio de Microcomputadoras	Prácticas con equipo de cómputo	Falta de gavetas para depositar materiales	Golpes y fracturas por caída		X	5	3	1	1	1	1	27
21	Laboratorio de Redes	Prácticas con equipo de cómputo	Falta de gavetas para depositar materiales	Golpes y fracturas por caída		X	5	3	1	1	1	1	27
			Contactos eléctricos a piso expuestos	Descargas electricas	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Orificios en el piso con profundidad considerable	Golpes y fracturas por caída	X		5	3	1	1	1	1	27
22	Laboratorio de Programación y Base	Prácticas con equipo de cómputo	Falta de gavetas para depositar materiales	Golpes y fracturas por caída		X	5	3	1	1	1	1	27
23	Laboratorio de Multimedia	Prácticas con equipo de cómputo	Plafones dañados por goteras	Descarga electrica y desgaste en infraestructura	X		5	3	1	1	1	2	36
24	Laboratorio Multidisciplinario I	Prácticas con equipo de cómputo	UPS sin protección	Golpe o fractura	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Falta de gavetas para depositar materiales	Golpes y fracturas por caída		X	5	3	1	1	1	1	27

Fecha de llenado: 18 de marzo de 2025

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

NO.	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			SIGNIFICANCIA
							TIEMPO DE EXPOSICIÓN	NO. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS	
25	Laboratorio Multidisciplinario II	Prácticas con equipo de cómputo	UPS sin protección	Golpe o fractura	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Contactos eléctricos a piso	Golpes, fracturas por caída y descarga eléctrica	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Falta de gavetas para depositar materiales	Golpes y fracturas por caída		X	5	3	1	1	1	1	27
			Centro de carga Expuesto	Descargas Electricas	X	X	5	3	1	1	1	3	45
26	Laboratorio Multidisciplinario III	Prácticas con equipo de cómputo	UPS sin protección	Golpe o fractura	X		5	3	1	1	1	1	27
			Contactos eléctricos a piso	Golpes, fracturas por caída y descarga eléctrica	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Falta de gavetas para depositar materiales	Golpes y fracturas por caída		X	5	3	1	1	1	1	27
27	Laboratorio Multidisciplinario IV	Prácticas con equipo de cómputo	Falta de gavetas para depositar materiales	Golpes y fracturas por caída		X	5	3	1	1	1	1	27
			Falta de señalización durante la limpieza de los pisos	Golpes, esguinces, fracturas por caída		X	5	3	1	1	1	1	27
28	Laboratorio Multidisciplinario V	Prácticas con equipo de cómputo	UPS sin protección	Golpe o fractura	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Mobiliario con un alto grado de deterioro y desgaste, afectando su funcionalidad y seguridad	Golpes o raspones y caída de equipo de cómputo		X	5	3	1	1	1	1	27
			Falta de gavetas para depositar materiales	Golpes y fracturas por caída		X	5	3	1	1	1	1	27
29	Laboratorio de TIC's	Prácticas con equipo de cómputo	Obstrucción con material en desuso	Golpes, esguinces, fracturas por caída		X	5	3	1	1	1	1	27
			Falta de gavetas para depositar materiales	Golpes y fracturas por caída		X	5	3	1	1	1	1	27
			Daño en plafones por goteras	Descarga electrica y desgaste en infraestructura	X	X	5	3	3	1	1	2	44
30	Oficinas de Soporte Técnico	Mantenimiento y servicio a equipos	Materiales obsoletos y en uso, encimados	Golpes, esguinces, fracturas por caída		X	5	1	1	1	1	1	21
			Cables sueltos	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X	X	5	1	1	1	1	1	21
			Ausencia de plafones	Golpes		X	5	1	1	1	1	1	21

Fecha de llenado: 18 de marzo de 2025

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

NO.	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			SIGNIFICANCIA
							TIEMPO DE EXPOSICION	No. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS	
31	Área de mantenimiento	Almacenaje de equipo para mantenimiento	Techo con cables expuestos	Descarga electrica	X	X	5	1	1	1	1	1	21
			Productos de limpieza almacenados en bodega sin medidas de seguridad	Intoxicación, quemaduras por mezcla de productos		X	5	1	1	1	1	1	21
			Herramientas amontonadas, falta de orden y limpieza	Caidas, descargas electricas, intoxicaciones		X	5	1	1	1	1	1	21
32	Aulas prefabricadas	Taller dibujo	No cuentan con acceso para discapacitados	Caidas, cortadas	X	X	5	1	1	1	1	1	21
			Uso de pinturas y solventes sin almacenamiento adecuado	Intoxicación, quemaduras por mezcla de productos		X	5	3	1	1	1	1	27
		Taller de Danza, Zumba y Baile de Salón	Espacio inadecuado para actividades programadas	Fracturas, raspones, torceduras y luxaciones		X	5	3	1	1	1	1	27
			Materiales encimados por falta de espacio	Golpes, esguinces, fracturas por caida		X	5	3	1	1	1	1	27
			Aula sin ventilación constante	Calambres o debilidad muscular, hemorragias nasales, nauseas y vomitos, respiracion acelerada desmayos		X	5	3	1	1	1	1	27
33	Área de mantenimiento	Soldadura y cortes de materiales	Omision del uso del equipio de protección	Descarga electrica, quemaduras, cortes en las manos	X	X	5	2	1	1	1	1	24

Fecha de llenado: 18 de marzo de 2025

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

NO.	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			SIGNIFICANCIA
							TIEMPO DE EXPOSICIÓN	NO. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS	
34	Administración de 1 nivel (Edificio de Vinculación)	Actividades Administrativas	Cables enredados, multicontactos sobrecargados y contactos ubicados en el piso en las oficinas de Dirección General, Vinculación, Dirección Académica y Planeación	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Materiales, cajas y carpetas mal acomodados y encimados por falta de espacio en oficinas de recursos materiales	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	3	1	1	1	1	27
			Puerta de servicio en baño de hombres expuesta y con acceso a baño de mujeres	Acoso y hostigamiento		X	5	2	1	1	1	1	24
			Puerta de servicio en baños expuesta y con acceso a cables de CCN utilizado como almacén de productos de limpieza	Descargas electricas	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Barandal del andador ubicado en medio del acceso	Golpes y fracturas	X	X	5	5	1	1	1	1	33
			Hueco sin rellenar en la base del barandal del andador	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X	X	5	5	1	1	1	1	33
			Falta de señalética para identificar extitores	Retraso en la respuesta en emergencias, confusión y caos		X	1	2	1	1	1	1	12
			Cables expuestos y encimados en las oficinas de Planeación y Vinculación, Servicios Administrativos	Quemaduras, lesiones por descargas eléctricas, electrocución o incluso muerte	X	X	5	2	1	1	1	1	24
			Falta de orden y limpieza en las oficinas de Cultura y Deporte, Servicios Administrativos, Control Escolar, Recursos Materiales.	Golpes, esguinces, fracturas por caída, invasión de fauna nociva (ratones)		X	5	2	1	1	1	1	24
			Daño estructural por goteras y afectaciones en las lámparas del techo del lobby	Golpes, esguinces, fracturas por caída, lesiones por descargas eléctricas	X	X	5	5	1	1	1	1	33
			Goteras y daños en plafones del techo de las oficinas de Difusión, Cultura y Deporte y de la Subdirección de Vinculación	Golpes, esguinces, fracturas por caída, lesiones por descargas eléctricas	X	X	5	1	1	1	1	1	21

Fecha de llenado: 18 de marzo de 2025

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

NO.	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			SIGNIFICANCIA
							TIEMPO DE EXPOSICIÓN	Nº. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS	
34	Administración de 1 nivel (Edificio de Vinculación)	Actividades Administrativas	Filtración de agua a través de las ventanas en el departamento de Control Escolar y en el área de Servicio Social y Residencias Profesionales	Golpes, esguinces, fracturas por caída, descargas eléctricas	X	X	1	1	1	1	1	1	9
35	Laboratorio de Manufactura de Industrial	Prácticas en impresoras 3D, celda de manufactura	Uso de equipo de torno y fresadora para corte y maquinado	Corte de una mano, mutulación de un dedo de la mano	X	X	1	3	1	1	1	2	20
			Uso de torno, fresadora o máquina universal	Lesiones por impacto o proyección de fragmentos de los materiales de trabajo o de elementos de la propia maquina	X	X	1	3	1	1	1	2	20
36	Laboratorio de Métodos	Prácticas diversas de tiempos y movimientos, procesos de fabricación	Uso de plantas de soldar	Intoxicación por inhalación y exposición a vapores generados al soldar diferentes metales	X	X	1	3	1	1	1	1	15
				Quemaduras en el cuerpo por manipulación de objetos a altas temperaturas		X	1	3	1	1	1	1	15
			Uso de equipo de corte, de punteo y eléctrico Piso desnivel	Corte de extremidades, mutilación de dedo o mano, lesiones leves a graves a la vista, tropezones y caídas	X	X	1	3	1	1	1	2	20
37	Edificio I (Aulas, sala de juntas, cubículos y oficinas)	Actividades académicas y administrativas	Pasillos exteriores con escalones deteriorados en sus bordes	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X	X	5	5	1	1	1	2	44
			Registro de cableado en mal estado en lobby principal planta baja.	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	4	1	1	1	1	30
			Aula 1014 Canaletas de instalación eléctrica desprendida	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X	X	5	3	1	3	5	2	90
			Baños planta baja hombre, ventana rota, fuga de agua en instalaciones, tapa de registro en malas condiciones.	Cortaduras, riesgo biológico, golpes, esguinces, fracturas por caídas.	X		5	4	1	1	1	2	40

Fecha de llenado: 18 de marzo de 2025

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

NO.	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			SIGNIFICANCIA
							TIEMPO DE EXPOSICIÓN	NO. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS	
37	Edificio I (Aulas, sala de juntas, cubículos y oficinas)	Actividades académicas y administrativas	Aula 107 Pizarrón mal colocado	Golpes, esguinces, fracturas por caída, descargas eléctricas.	X		5	3	1	1	1	1	27
			Contacto eléctrico en mal estado en la entrada del edificio	Descargas electricas, corto circuito	X	X	5	4	1	1	5	1	70
			Cable colgado en planta baja	Descargas electricas, corto circuito	X	X	5	4	1	1	5	1	70
			Aula 110 Puerta en mal estado	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	3	1	1	1	2	36
			Puerta de registro de pared en planta alta en mal estado	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	4	1	1	1	1	30
			Aula 111 Contacto eléctrico en mal estado	Corto circuito, descarga eléctrica	X	X	5	3	1	3	5	1	81
			Aula 112 Lámpara en mal estado	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	3	1	1	1	1	27
			Aula 112 Puerta en mal estado	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	3	1	1	1	2	36
			Aula 113 Puerta en mal estado	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	3	1	1	1	2	36
			Aula 114 Contacto en mal estado por variación de voltaje.	Corto circuito, descarga eléctrica	X	X	5	3	1	3	5	1	81
			Aula 114 Falta de loseta en entrada	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	3	1	1	1	1	27
			Baño mujeres planta alta Falta de loseta en lavabo	Golpes, esguinces, fracturas por caída, cortaduras	X		5	4	1	1	1	1	30
			Área de oficinas con plafones en mal estado	Golpes, esguinces, fracturas por caída, cortaduras	X		5	4	1	1	1	1	30
			Daños a la infraestructura de la pared en la baño de administrativas y docentes	Colapso, golpes por caídas de material	X	X	5	3	1	3	5	5	117
			Adoquín levantado en rampa de acceso al edificio	Torseduras, esguinces.	X		5	4	1	3	1	1	50
Piso levantado en cubiculo 35	Torseduras, resbalarsse, tropesar, caer	X		5	4	1	1	1	1	30			

Fecha de llenado: 18 de marzo de 2025

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

NO.	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			SIGNIFICANCIA
							TIEMPO DE EXPOSICION	No. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS	
37	Edificio I (Aulas, sala de juntas, cubículos y oficinas)	Actividades académicas y administrativas	Cristales sin silicón en el ventanal de escaleras, algunos se observan separados del soporte.	Golpes, cortaduras	X		5	2	1	1	1	1	24
			Pasamanos de escaleras se mueve	Caidas	X		5	4	1	1	1	1	30
			Extintor caducado	A falta de extintor no se puede apagar el fuego y puede provocar un incendio más grande.	X		5	4	1	1	1	1	30
			Aula 102 Plafón en mal estado	Caer sobre la cabeza de alguien, lastimar, cortar, golpear.	X	X	5	4	1	1	1	2	40
			Aula 103 Instalación eléctrica expuesta	Quemaduras	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Plaga de cucarachas	Contaminación en alimentos, infecciones estomacales.	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Los baños de planta baja continúan con olor desagradable por el drenaje	Infecciones estomacales.	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Cubículo de docentes en planta baja con extensiones cruzadas por falta de instalación eléctrica	Quemaduras, corto circuito.	X		5	3	1	1	1	1	27
			Instalaciones eléctrica en malas condiciones en aula 108	Quemaduras, corto circuito.	X		5	3	1	1	1	1	27
			Contactos y cables expuestos a escasos 40 centímetros de toma de agua en la caseta de almacén de Limpieza	Quemaduras, corto circuito.	X		5	3	1	1	1	1	27
			Entrada de edificio 1, continuo registro levantado	Torseduras, tropesar, caer, quebrarse un pie.	X		5	3	1	1	1	1	27
Los plafones de sanitarios ya están reparados	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	3	1	1	1	1	27			

Fecha de llenado: 18 de marzo de 2025

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

NO.	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			SIGNIFICANCIA
							TIEMPO DE EXPOSICIÓN	NO. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS	
38	Edificio II (Aulas, sala de juntas, cubículos y oficinas) Ingeniería Industrial	Actividades académicas y administrativas	Baño mujeres planta baja Lozeta de pared desprendida	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	3	1	1	1	2	36
			Baño mujeres planta baja Plafones en mal estado	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	3	1	1	1	2	36
			Baño mujeres planta baja Baño 3 sin tapa de coladera	Esguinces y fracturas	X		5	4	1	1	1	1	30
			Baño hombres planta baja Baño para personas con discapacidad sin puerta	Golpes, esguince o fracturas	X		5	3	1	1	1	1	27
			Aula 205 Puerta en mal estado	Golpes	X		5	3	1	1	1	1	27
			Aula 205 Pizarrón en mal estado (roto)	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	3	1	1	1	1	27
			Aula 205 Lozeta rota en el piso	Esguinces y fracturas	X		5	3	1	1	1	1	27
			Aula 205 Tornillos sobresalientes en piso	Esguinces y fracturas	X		5	3	1	1	1	1	27
			Aula 201 Tapa de registro de pared en mal estado	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	3	1	1	1	1	27
			Aula 201 Falta de tapa en lámpara del techo	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	3	1	1	1	1	27
			Aula 201 Instalación eléctrica expuesta en contacto de TV	Toques, electrocución	X	X	5	3	1	3	5	1	81
			Aula 204 Instalación eléctrica expuesta en contacto de TV	Toques, electrocución	X	X	5	3	1	3	5	1	81
			Aula 202 Plafón mal colocado en el techo	Caer sobre la cabeza de alguien, lastimar, cortar, golpear.	X		5	3	1	1	1	0	18
			Escaleras Barandal flojo	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X	X	5	4	1	3	5	1	90
			Escaleras Tapa de registro de pared en mal estado	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	3	1	1	1	1	27

Fecha de llenado: 18 de marzo de 2025

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

NO.	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			SIGNIFICANCIA
							TIEMPO DE EXPOSICIÓN	NO. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS	
38	Edificio II (Aulas, sala de juntas, cubículos y oficinas) Ingeniería Industrial	Actividades académicas y administrativas	Ventanas traseras de escaleras Empaques rotos y despegados	Golpes y cortaduras	X		5	5	1	1	1	1	33
			Sala de maestros Plafones mal colocados o en mal estado	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	3	1	1	1	0	18
			Sala de maestros Instalación eléctrica expuesta	Toques, electrocución	X		5	2	1	3	5	1	72
			Sala de maestros Loseta del piso rota	Esguinces y fracturas	X		5	3	1	1	1	1	27
			Cocineta Condiciones insalubres	Contaminación en alimentos, infecciones estomacales.		X	5	2	1	1	1	1	24
			Baños hombres planta alta Plafones en mal estado	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	3	1	1	1	1	27
			Baños hombres planta alta Instalación eléctrica en mal estado	Toques, electrocución	X		5	3	1	1	1	1	27
			Cúbiculos Filtraciones de agua en lámparas del techo	Toques, electrocución, golpes, fracturas por caída	X		5	3	1	1	1	2	36
			Aula 206 Salitre en el techo	Golpes, esguinces, fracturas por caída		X	5	4	1	1	1	2	40
			Aula 206 Lámpara del techo sin tapa	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	3	1	1	1	1	27
			Aula 206 Contactos de pared en mal estado	Toques, electrocución	X	X	5	4	1	3	5	1	90
			Aula 208 Pared en mal estado	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	4	1	1	1	2	40
			Aula 209 Lámpara del techo sin tapa	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	3	1	1	1	1	27
			Aula 209 Pared en mal estado	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	4	1	1	1	2	40
Baño mujeres planta alta Falta de loseta en lavabo	Esguinces, torceduras y fracturas	X		5	3	1	1	1	1	27			

Fecha de llenado: 18 de marzo de 2025

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

NO.	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			SIGNIFICANCIA	
							TIEMPO DE EXPOSICIÓN	NO. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS		
38	Edificio II (Aulas, sala de juntas, cubículos y oficinas) Ingeniería Industrial	Actividades académicas y administrativas	Baño mujeres planta alta	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	4	1	1	1	1	30	
			Plafones en mal estado											
			Baño mujeres planta alta	Cortaduras		X	5	4	3	1	1	1	1	36
			Espejo roto											
			Aula 202	Caer sobre la cabeza de alguien, lastimar, cortar, golpear.	X	X	5	4	3	1	1	1	1	36
			El plafón esta desprendido de diferentes áreas del salón											
			Aula 203	Quemaduras	X	X	5	4	1	1	1	1	1	30
Cables expuestos														
39	Cafetería	Preparación y venta de alimentos	Aula 204	Cortaduras	X	X	5	2	1	1	1	2	32	
			8 sillas rotas del respaldo, el mobiliario se observa de reciente adquisición											
			Cubiculos de maestros continúan algunos plafones sueltos, la loseta ya la repararon.	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X	X	5	2	1	1	1	2	32	
			Cristales sin silicón en el ventanal de escaleras.	Se pueden caer cristales, cortaduras.	X	X	5	4	1	3	1	1	50	
			Goteras en techo cercanas a luminarias	Riesgos infecto biológicos (microorganismos infecciosos) Riesgos eléctricos (goteras cerca de contactos y lámparas) Riesgos mecánicos (caídas, resbalones, esguinces, fracturas derivadas de los pisos mojados)	X	X	5	4	1	1	3	2	60	
			Tubería de tarja desagüe expuesta y rota (ubicada en exterior)	Humenda, resbalarse, terseduras, golpearse.	X	X	5	2	3	1	1	2	40	
			Tanque de gas sin regulador (ubicado en exterior)	Explosión, quedadura, fuja, intoxicación.	X	X	5	2	5	1	1	1	36	
Taja de cocina con fuga de agua misma tubería de desagüe rota.	Humenda, resbalarse, terseduras, golpearse.	X	X	5	2	1	1	1	1	24				
Tanque de gas y manguera en la puerta de acceso del oeste.	Explosión, quedadura, fuja, intoxicación.		X	5	2	5	1	1	1	36				
Piso y loseta no es anti derrapante	Terseduras, resbalarse, tropesar, caer	X	X	5	2	3	1	1	2	40				
Personal de cocina sin la ropa y zapato adecuado para evitar accidentes por quemadura	Quemaduras, cortaduras.	X	X	5	2	1	1	1	2	32				
No cuentan con botiquín de primeros auxilios ni extintor.	Dar primero auxilios a tiempo	X	X	5	2	3	3	1	2	60				

Fecha de llenado: 18 de marzo de 2025

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

NO.	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			SIGNIFICANCIA	
							TIEMPO DE EXPOSICIÓN	NO. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS		
40	Cancha de fútbol	Actividades Deportivas	Canaleta con agua	Golpes, esguinces, fracturas por caída, enfermedades infecciosas		X	1	3	1	1	1	1	15	
			Porterías en malas condiciones	Golpes, esguinces, fracturas por caída, enfermedades infecciosas	X	X	1	3	1	1	1	1	1	15
			Registro de drenaje ccon tapa movida	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		1	3	1	1	1	1	1	15
			Falta de accesos a cancha	Fracturas, raspones, torceduras y luxaciones	X	X	5	4	1	3	1	2	60	
			Pasto sin podar y falta de tratamiento a la maleza	Torceduras	X	X	5	4	1	1	1	1	30	
			Tubería pvc en malas condiciones y expuesta	Cortaduras, torceduras.	X	X	5	4	1	1	1	1	30	
			Insolación	Quemaduras de primero y segundo grado e Infecciones respiratorias		X	5	4	1	1	1	1	30	
41	Cancha Mixta Basquetbol/Voleibol	Actividades Deportivas	Desprendimiento de laminas en en el techo de la cancha.	Lesiones por cortaduras, golpes.	X		1	4	1	5	5	1		
			Entrada a cancha ente el edificio 1 y 2 con manguera expuesta y con fuga de agua	Resbalar, humedad.	X	X	5	4	1	1	1	1	30	
			Entre la cancha y la pista de atletismo esta la zanja de riego y no hay rampas o puentes de acceso y salida a la cancha.	Torseduras, golpes.	X	X	5	4	1	1	1	1	30	
			En la zona de árboles entre la cancha de futbol y basquetbol se encuentra una tubería de drenaje expuesta	Cae, tropesa, golpear.		X	5	4	1	1	1	1	30	
			Cable de energía eléctrica expuesta y está sujeto con alambre a la estructura metálica y la caja de pastillas se encuentra colgando del segundo muro del lado oeste.	Quemaduras, corto circuito.		X	5	4	1	1	1	1	30	

Fecha de llenado: 18 de marzo de 2025

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

NO.	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			SIGNIFICANCIA
							TIEMPO DE EXPOSICION	No. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS	
42	Pista de Atletismo	Actividades Deportivas	Caidas	Fracturas, raspones, torceduras y luxaciones	X	X	5	4	1	1	1	1	30
			No cuenta con piso para pista de atletismo	Fracturas, raspones, torceduras y luxaciones	X	X	5	4	1	1	1	2	40
			Insolación	Quemaduras de primero y segundo grado e Infecciones respiratorias		X	5	4	1	1	1	1	30
43	Auditorio	Reuniones, ponencias, conferencias, talleres y cursos	Caida de los usuarios por los desniveles o escenario	Golpes, esguinces, fracturas por caída		X	5	4	1	3	1	2	60
44	Edificio V (Aulas, sala de juntas, cubículos, escaleras y oficinas) Ingeniería Electromecánica	Actividades académicas y administrativas	Barandales sin contención media	Golpes, esguinces, fracturas,	X	X	5	4	1	3	1	2	60
			Rellenar escalones incompletos de escalera de acceso a segunda planta	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X	X	5	4	1	3	1	2	60
45	Edificio V (Sanitarios)	Limpieza y mantenimiento	Filtración en el techo	Resbalones, esguinces, fracturas por caída	X	X	5	3	1	1	1	3	45
			Uso de químicos para limpieza	Manchas en la piel, intoxicación por inhalación, problemas respiratorios		X	5	1	1	1	1	2	28
46	Centro de información	Servicio de consulta de fuentes de información	Filtración en el techo	Resbalones, esguinces, fracturas por caída, infecciones de la garganta o respiratorias	X	X	5	4	1	3	1	0	40
			Uso de banco para colocación de libros en estantes	Golpes, esguinces, fracturas por caída, descalabro		X	5	1	1	3	1	0	28

Fecha de llenado: 18 de marzo de 2025

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

NO.	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			SIGNIFICANCIA
							TIEMPO DE EXPOSICIÓN	Nº. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS	
47	Centro de información (Sanitarios)	Limpieza y mantenimiento	Filtración en el techo	Resbalones, esguinces, fracturas por caída	X	X	5	3	1	1	1	3	45
			Uso de químicos para limpieza	Manchas en la piel, intoxicación por inhalación, problemas respiratorios		X	5	1	1	1	1	2	28
48	Consultorio	Servicio de consulta interna	Falta de equipo de protección, cubrebocas, guantes	Adquisición enfermedad por contagio		X	5	3	1	1	1	1	27
49	Subestación Eléctrica	Cambio de pastillas o verificación de cuchillas	Hacer trabajos con equipos energizados a alta tensión	Quemaduras, lesiones por descargas eléctricas,	X	X	1	1	1	1	1	2	12
			No utilizar equipo de protección personal para alta tensión	Quemaduras, lesiones por descargas eléctricas,	X	X	1	1	1	1	1	2	12
50	Campo experimental	Siembra de forrajes y cereales	Aplicación de agroquímicos sin	Intoxicación por contacto o		X	1	1	1	1	1	1	9
			Uso de implementos agrícolas	Corte o mutilación de alguna	X	X	1	1	1	1	1	1	9
			Uso de herramientas de corte	Corte o mutilación de alguna	X	X	1	1	1	1	1	1	9
51	Andadores	Circulación de personas	Caidas	Fracturas, esguinces y raspones	X	X	5	5	1	3	1	1	55
52	Áreas verdes	Mantenimiento de áreas verdes	Omisión del uso del equipo de protección	Lesiones con equipos punzo cortantes	X	X	5	4	1	1	1	1	30